

ORDEN DE TRABAJO #1120

Solicitado por	Julio Campos	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	miércoles 13 de septiembre de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 912		
Máquina	52201022		
Categoría 1	Eléctrico		
Categoría 2	Sensores		
Descripción General	Miguel . favor revisar colero Nordson con falla en senmsor de T°. Atte. Julio		

TÉCNICOS

Aldo Di Vincenzo

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones