

ORDEN DE TRABAJO #249

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------|
| Solicitado por | Maria Jose Gonzalez | Estado OT | Pendiente |
| Fecha OT | lunes 12 de diciembre de 2022 | | |
| Depto. Solicitante | Prod 960 | | |
| Máquina | | | |
| Categoría 1 | Eléctrico | | |
| Categoría 2 | Grua Horquilla | | |
| Descripción General | Revisar Grua Horquilla TCM, patente FG-3047, no enciende. | | |

TÉCNICOS

Jose Valenzuela
 Sebastian Bozzo

OBSERVACIONES

| Fecha | Observación |
|------------|--|
| 15-12-2022 | Se reemplazo batería en mal estado, provisoriamente se instalo batería de equipo que se encuentra en reparación (TCM RT-6607), se solicitara nueva a la brevedad. (J.Molina) |