

## ORDEN DE TRABAJO #1000

|                            |  |                  |           |
|----------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Solicitado por</b>      | Jose Molina  | <b>Estado OT</b> | Pendiente |
| <b>Fecha OT</b>            | martes 1 de agosto de 2023   |                  |           |
| <b>Depto. Solicitante</b>  | Mantención   |                  |           |
| <b>Máquina</b>             |  |                  |           |
| <b>Categoría 1</b>         | Eléctrico  |                  |           |
| <b>Categoría 2</b>         | Cableado y Enchufes  |                  |           |
| <b>Descripción General</b> | Evaluar estado de sistema de tierra horno de pintura electrostática planta 912, si es necesario reparar. |                  |           |

## OBSERVACIONES

| Fecha | Observación |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

Sin Observaciones