

## ORDEN DE TRABAJO #1035

<b>Solicitado por</b>	Maria Jose Gonzalez	<b>Estado OT</b>	Pendiente
<b>Fecha OT</b>	jueves 10 de agosto de 2023		
<b>Depto. Solicitante</b>	Prod 960		
<b>Máquina</b>	51009012		
<b>Categoría 1</b>	Mecánico		
<b>Categoría 2</b>	Prensas y Equipos		
<b>Descripción General</b>	Revisar Prensa ARISA, operador detecta diente quebrado en sistema excéntrico del equipo, donde se realiza cambio de carrera.		

## OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones	
-------------------	--