



J Riveros S.A.I.C.
San Nicolás 960-912, San Miguel.
Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 2397 4444



ORDEN DE TRABAJO #1106

Solicitado por	Miguel Maraboli	Estado OT	Cerrada
Fecha OT	miércoles 6 de septiembre de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 912		
Máquina	0		
Categoría 1	Estructural		
Categoría 2	Sanitario		
Descripción General	Favor reparar las siguientes duchas de camarines de trabajadores de Pta 912 Ducha N° 4= challa Ducha N° 5= challa Ducha N° 9= llave Ducha N° 18= llave Ducha N° 21= llave bloqueada Ducha N° 23= fuga cañería Ducha N° 25= llave (m.a.maraboli)		

Calificación 0
Comentario:

TÉCNICOS

Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Ramon Reyes
Juan Salinas
Ramon Reyes

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

26-09-2023	Se cambian todas las duchas en mal estado, trabajo realizado por R.Reyes --J.Salina cerrar OT.
------------	--

JR.7.5.1.GP.R.117