

## ORDEN DE TRABAJO #1115

<b>Solicitado por</b>	Maria Jose Gonzalez	<b>Estado OT</b>	Pendiente
<b>Fecha OT</b>	jueves 7 de septiembre de 2023		
<b>Depto. Solicitante</b>	Prod 960		
<b>Máquina</b>	0		
<b>Categoría 1</b>	Eléctrico		
<b>Categoría 2</b>	Otros		
<b>Descripción General</b>	Revisar termo de agua en casino de planta 960, presenta fuga de agua.		

### TÉCNICOS

Custodio Yañez

### OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones