

ORDEN DE TRABAJO #1118

Solicitado por	Maria Jose Gonzalez	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	martes 12 de septiembre de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 719		
Máquina	0		
Categoría 1	Eléctrico		
Categoría 2	Iluminación		
Descripción General	Revisar instalación eléctrica en baño de mujeres, el cual al encender emite un sonido muy fuerte.		

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones