

ORDEN DE TRABAJO #471

Solicitado por	Ricardo Carrasco	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	lunes 6 de marzo de 2023		
Depto. Solicitante	Prevención		
Máquina			
Categoría 1	Estructural		
Categoría 2	Sanitario		
Descripción General	- Verificar presión de agua en baño y camarín de personal discapacitado, se visualiza presión casi nula en lavamanos y estanque de inodoro. - Instalar manilla de seguridad en ducha de camarín personal discapacitado. - Reinstalar llaves de agua en duchas de camarín personal discapacitado a 1,2 metros desde el piso. (considerar llave de agua fría y caliente). - Verificar estado de challas de duchas de camarín personal discapacitado.		

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones