

ORDEN DE TRABAJO #485

Solicitado por	Osvaldo Canales	Estado OT	Cerrada
Fecha OT	miércoles 8 de marzo de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 912		
Máquina			
Categoría 1	No Operacional		
Categoría 2	Otros		
Descripción General	Favor hacer revisión de estanque de baño n°4 de operarias, ya que este no esta tirando la cadena como corresponde. Osvaldo Canales		

Calificación 5
Comentario:

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
10-03-2023	Trabajo realizado por J.Salina y S.Bozzo, se cambia válvula y manilla cerrar OT.