

ORDEN DE TRABAJO #662

Solicitado por	Maria Jose Gonzalez	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	jueves 4 de mayo de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 960		
Máquina			
Categoría 1	Mecánico		
Categoría 2	Prensas y Equipos		
Descripción General	Reparar/cambiar resorte cortado en Maquina Guillotina 1000, código. 51.001.003.		

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones