

ORDEN DE TRABAJO #757

Solicitado por	Miguel Maraboli	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	martes 30 de mayo de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 912		
Máquina			
Categoría 1	Eléctrico		
Categoría 2	Neumática - Electro Válvulas		
Descripción General	Favor revisar maquina secadora de filtros W, la cual esta con fuga de aire por sus valvulas. (m.a.maraboli)		

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones