

## ORDEN DE TRABAJO #788

<b>Solicitado por</b>	Maria Jose Gonzalez	<b>Estado OT</b>	Pendiente
<b>Fecha OT</b>	martes 6 de junio de 2023		
<b>Depto. Solicitante</b>	Prod 960		
<b>Máquina</b>			
<b>Categoría 1</b>	Eléctrico		
<b>Categoría 2</b>	Neumática - Electro Válvulas		
<b>Descripción General</b>	Revisar maquina Erfurt # 3 (Antigua Erfurt # 4), se realiza chequeo visual de prensa, encontrando fuga de aire en el regulador de presión, y cables fuera de caja eléctrica.		

## OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones	
-------------------	--