

ORDEN DE TRABAJO #932

Solicitado por	Maria Jose Gonzalez	Estado OT	Pendiente
Fecha OT	martes 11 de julio de 2023		
Depto. Solicitante	Prod 960		
Máquina			
Categoría 1	Eléctrico		
Categoría 2	Sensores		
Descripción General	Revisar sensor que va conectado al motor del husillo. no funciona Prensa Erfurt # 3		

OBSERVACIONES

Fecha	Observación
-------	-------------

Sin Observaciones